

GOBIERNO DE CANTABRIA
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA

MATRÍCULA

Número de identificación: WMAM42ZZZ3Y112239

Clasificación del vehículo: CAMION CISTERNA 3901/0809

Marca: MAN
Tipo: 25-264 MNLG
Variante: 25-285 MNLG
Denominación comercial: 25-285 MNLG
Tara (kg): 8880
MTMA/MMA (Kg): 25000/25000
MTMA/MMA 1ª E (kg): 7100/7100
MTMA/MMA 2ª E (kg): 11500/11500
MTMA/MMA 3ª E (kg): 7100/7100
MTMA/MMA 4ª E (kg):
MMR S/F, c/F (kg): 750/10000
Neumáticos: 8/295-80R22,5
Nº de asientos: 2
Volumen de bodega:

Clase:
Altura total (mm): 3400
Anchura total (mm): 2500
Via anterior/posterior (mm): 2065/2038
Longitud total (mm): 8965
Voladizo posterior (mm): 2000
Distancia eje 1º/2º (mm): 4150
Distancia eje 2º/3º (mm): 1350
Distancia eje 3º/4º (mm):
Distancia 5ª rueda/últ. (mm):
Motor/Marca: MAN
Tipo: D/D0836LF03
Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 6/6871
Potencia fiscal/real (C.V./FKW): 32/84/206

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector,

C1-1328

Fecha: 19/02/2003 Valedera por: *****

Observaciones y reformas autorizadas:
*VEHICULO PROCEDENTE DE LA U E
*INSTALA EN ORIGEN INTERDER ZE
*NEUMATICOS OPCIONALES :315/80R22,5
*MODIFICA MMA A 26000 KG MONTANDO NEUMATICOS EN 1º EJE :315/80R22,5 MODIFICANDO MMA 1º A 7500 KG
*CISTERNA TALLERES COBO HNOS, S L Nº C/0151/02, CONTRASEÑA HOMOL :A-2119/027, FECHA FABRIC :30/12/2002
*INSTALA TOMA DE FUERZA EN CAJA CAMBIOS PARA ACCIONAMIENTO DE LA CARGA.
*SERVICIO PUBLICO

Ejemplar para el usuario

Mod 7/17/VA
 CENTRO DE PUBLICACIONES
 MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)


REVISIONES DE NAVARRA

MATRÍCULA: 2849CFN(E)

Nº de informe: 2.545.210

Resultado: DESFAVORABLE

Fecha: 26/02/2019

Válidez: 

Kilómetros: 683.843

ITV 3103

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

REVISIONES DE NAVARRA

MATRÍCULA: 2849CFN(E)

Nº de informe: 2.548.355

Resultado: FAVORABLE

Fecha: 06/03/2019

Válidez: 06/09/2019

Kilómetros: 683.926

ITV 3103

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

REVISIONES DE NAVARRA

MATRÍCULA: 2849CFN(E)

Nº de informe: 2.676.532

Resultado: FAVORABLE

Fecha: 10/03/2020

Válidez: 11/09/2020

Kilómetros: 701.500

ITV 3103

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

REVISIONES DE NAVARRA

MATRÍCULA: 2849CFN(E)

Nº de informe: 2.717.375

Resultado: FAVORABLE

Fecha: 08/09/2020

Válidez: 11/03/2021

Kilómetros: 706.800

ITV 3103

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)

Fecha de la inspección:

Valedera hasta/por:

N.º Informe Inspec.:

Firma:

(Sello)